

La Policía Local reabre al tráfico la calle Argüelles tras el derribo del edificio

La zona recupera la normalidad dos días después de que se colapsara la estructura del inmueble de la Universidad

:: A. S.


OVIEDO. Solo dos días después del desplome del número 19 de Argüelles, la calle vuelve a la normalidad. Los transeúntes ya pueden caminar por la acera ante un solar cerrado con unas vallas metálicas y los coches, circular por la calle reabierta al tráfico por la Policía Local.

Todo comenzó el viernes. A mediodía, la estructura interior del edificio universitario se desplomó. El inmueble estaba en obras. Los trabajos lo transformarían en el Centro Internacional de Posgrado, pero los obreros detectaron la rotura de un pilar cuando se incorpo-

raron ese día a sus puestos de trabajo y lo desalojaron. Tres horas después se vino abajo el edificio sir que se produjeran heridos. Por la tarde se abrió un debate entre los técnicos y los políticos sobre qué solución tomar respecto a la fachada protegida, el único elemento que se mantuvo en pie. Decidieron derribarla para evitar nuevos colapsos. La intervención empezó pasadas las ocho de la tarde y en la madrugada del viernes al sábado había finalizado. A partir de ese momento, tocaron labores de desescombro que concluyeron de noche.

Ahora queda por saber cómo afectará el derrumbe al nuevo proyecto que la Universidad debe elaborar para la construcción del edificio. En principio, reproducirá la fachada. De hecho, los responsables de la obra conservaron algunos de los elementos ornamentales más destacados para realizar una réplica o, incluso, volver a integrarlos.

El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, sin embargo, ya ha apuntado que el Ayuntamiento no se opondrá a que la reconstrucción no suponga «clonar» la fachada. Ello, tendría que aprobarlo el Gobierno regional, ya que la exigencia forma parte de la ley de Patrimonio del Principado.



Los coches vuelven a circular por la calle con normalidad. **:: JESÚS DÍAZ**